

# 国家能源局四川监管办公室文件

川监能资质〔2026〕10号

## 国家能源局四川监管办公室重新核定等级 行政许可决定书

各有关企业：

根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展改革委令2025年第30号）、《承装（修、试）电力设施许可证注销管理办法》（国能发资质规〔2021〕48号）、《国家能源局关于进一步加强电力业务资质许可监管有关事项的通知》（国能发资质规〔2022〕79号）有关规定，我办组织开展承装（修、试）电力设施企业人员条件动态监管，并对发现的问题责令企业限期整改。目前，32家企业逾期未完成整改或整改不合格，已不满足许可条件要求，现决定重新核定等级。

1.四川变通电力建设有限公司（许可证编号：5-6-30275-2010）重新核定许可类别和等级由承装类一级、承修类二级、承试类二级变更为承装类二级、承修类二级、承试类二级；

2.中旭电力有限公司（许可证编号：5-6-00116-2018）重新核定许可类别和等级由承装类二级、承修类二级、承试类二级变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

3.汶川正能电力有限责任公司（许可证编号：5-6-00194-2022）重新核定许可类别和等级由承装类三级、承修类二级、承试类二级变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

4.四川汇思电气有限公司（许可证编号：5-6-00496-2020）重新核定许可类别和等级由承装类二级（110千伏以下）、承修类二级（110千伏以下）、承试类二级（110千伏以下）变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

5.四川渝都电力有限公司（许可证编号：5-6-00633-2017）重新核定许可类别和等级由承装类二级（110千伏以下）、承修类二级（110千伏以下）、承试类二级（110千伏以下）变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

6.四川峰蒾建设工程有限公司（许可证编号：5-6-00491-2020）重新核定许可类别和等级由承装类二级（110千伏以下）、承修类二级（110千伏以下）、承试类二级（110

千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

7.四川恒辉宏茂建设工程有限公司(许可证编号:5-6-00990-2021)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

8.四川星晷建设工程有限公司(许可证编号:5-6-00328-2020)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

9.四川西联电力工程有限公司(许可证编号:5-6-00365-2020)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

10.成都捷豹恒昌电气有限公司(许可证编号:5-6-00335-2020)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

11.四川力导电力设备工程有限公司(许可证编号:5-6-00892-2021)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

12.蜀源建设有限公司(许可证编号:5-6-00146-2019)重新

核定许可类别和等级由承装类二级（110 千伏以下）、承修类二级（110 千伏以下）、承试类二级（110 千伏以下）变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

13. 四川圣邦电力安装工程有限公司（许可证编号：5-6-40335-2010）重新核定许可类别和等级由承装类二级（110 千伏以下）、承修类二级（110 千伏以下）、承试类二级（110 千伏以下）变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

14. 四川仁恒卓能电力工程有限公司（许可证编号：5-6-00607-2017）重新核定许可类别和等级由承装类二级（110 千伏以下）、承修类二级（110 千伏以下）、承试类二级（110 千伏以下）变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

15. 四川瑞拓电力工程有限公司（许可证编号：5-6-00577-2020）重新核定许可类别和等级由承装类二级（110 千伏以下）、承修类二级（110 千伏以下）、承试类二级（110 千伏以下）变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

16. 四川可奇景观工程有限公司（许可证编号：5-6-00303-2020）重新核定许可类别和等级由承装类二级（110 千伏以下）、承修类二级（110 千伏以下）、承试类二级（110 千伏以下）变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

17. 四川省丰业电力工程有限公司（许可证编号：5-6-30328-2010）重新核定许可类别和等级由承装类二级（110 千伏以下）、承修类二级（110 千伏以下）、承试类二级（110

千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

18.四川西星熠扬能源科技有限公司(许可证编号:5-6-00349-2020)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

19.塞利斯电力集团成都勘测规划设计有限公司(许可证编号:5-6-01143-2021)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

20.四川科华电力建设有限公司(许可证编号:5-6-00714-2017)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

21.四川鸿中电力工程有限公司(许可证编号:5-6-00558-2016)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

22.四川成润智慧科技有限公司(许可证编号:5-6-00066-2018)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

23.顺安建筑设计咨询集团有限公司(许可证编号:

5-6-00363-2020)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

24.四川恒申建设工程有限公司(许可证编号:5-6-40268-2010)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

25.中君和(成都)建设工程有限公司(许可证编号:5-6-00462-2021)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

26.四川民能瑞和电力建设股份有限公司(许可证编号:5-6-00051-2018)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

27.四川坤宏建筑安装工程有限公司(许可证编号:5-6-40573-2014)重新核定许可类别和等级由承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类三级变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级;

28.四川合园水利工程有限公司(许可证编号:5-6-00692-2017)重新核定许可类别和等级由承装类三级、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)变更为承

装类三级、承修类三级、承试类三级；

29.四川焱兴建设工程有限公司（许可证编号：5-6-00406-2020）重新核定许可类别和等级由承装类三级、承修类二级（110千伏以下）、承试类二级（110千伏以下）变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

30.四川亿川电力工程有限责任公司（许可证编号：5-6-30324-2010）重新核定许可类别和等级由承装类二级（110千伏以下）、承修类三级、承试类三级变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

31.四川东晟智能科技有限公司（许可证编号：5-6-00122-2018）重新核定许可类别和等级由承装类三级、承修类二级（110千伏以下）、承试类二级（110千伏以下）变更为承装类三级、承修类三级、承试类三级；

32.攀枝花市川神水电安装工程有限公司（许可证编号：5-6-40251-2010）重新核定许可类别和等级由承装类二级（110千伏以下）、承试类二级（110千伏以下）变更为承装类三级、承试类三级。



